



Armin, FDS

Vor Kaizen



 Problem: Komponente 2 (Fadenschlaufe) kürzer als Komponente 1 (Stab)

Nach Kaizen



Durchgeführte Verbesserung/Lösung: Erhöhung der Reichweite durch Nutzung der Eigenschaften von Komponente 3 (Stoff mit Knopfloch)



... 2 John, Donaldson





Christian & Florian, BBRAUN



... 4 Manuel , Mekra

